

INFO

febi

36073

38868

SWAG

10 93 6073

10 93 8868



1 febi 36073 /
SWAG 10 93 6073



2 febi 38868 /
SWAG 10 93 8868

DE Achtung: Änderung des Radialwellendichtrings!

Herstellerseitig wurde der Radialwellendichtring (3) mit einem Laufring (2) versehen. Der Achsschenkel und die Vorderradnabe (1) werden von dieser Änderung nicht beeinflusst. Durch die Optimierung des Radialwellendichtrings muss der Achsschenkel bei leichter Beschädigung der Lauffläche nicht mehr getauscht werden, da der Laufing als Ersatz für die Lauffläche des Achsschenkels dient. **Der Laufing ist im Radialwellendichtring vormontiert und darf unter keinen Umständen entfernt werden!** Wird die Vorderradnabe ausgebaut, löst sich der Laufring (sofern vorhanden) meist vom Radialwellendichtring und muss gesondert vom Achsschenkel entfernt werden.

EN Attention! Modification of the drive spindle seal!

The radial shaft seal (3) has been provided with a rotating collar (2) by the manufacturer. The drive spindle and the front wheel hub (1) are not affected by this modification. Due to optimisation of the drive spindle seal, it is no longer necessary to replace the drive spindle if the running surface is damaged slightly, since the rotating collar serves as a substitute for the drive spindle's running surface. **The rotating collar is preassembled in the drive spindle seal and must not be removed under any circumstances.** If the front wheel hub is dismantled, the rotating collar (where present) generally detaches itself from the radial drive spindle seal and has to be removed from the drive spindle separately.

FR Attention! Modification de la bague d'étanchéité de l'arbre d'entraînement!

La bague d'étanchéité radiale (3) est fournie par le constructeur avec un anneau rotatif (2). L'arbre d'entraînement et le moyeu des roues avant (1) ne sont pas affectés par cette modification. En raison de l'optimisation de la bague d'étanchéité de l'arbre d'entraînement, il n'est plus nécessaire de remplacer l'arbre d'entraînement si la surface de roulement est légèrement endommagée puisque l'anneau rotatif sert de substitut pour la surface de roulement de l'arbre d'entraînement. **L'anneau rotatif est préassemblé dans la bague d'étanchéité de l'arbre d'entraînement et ne doit en aucun cas être retirée.** Si le moyeu des roues avant est démonté, l'anneau rotatif (si présent) se détache généralement de la bague d'étanchéité radiale de l'arbre d'entraînement et doit être retirée séparément de l'arbre d'entraînement.

ES ¡Atención, modificación del retén del perno de accionamiento!

El retén radial (3) se suministra con la pista de rodadura (2) por el fabricante. El perno de accionamiento y el cubo de rueda (1) no han sido afectados por esta modificación. Debido a la optimización del retén del perno de accionamiento, ya no es necesario reemplazar el perno de accionamiento si la superficie está ligeramente dañada ya que la pista de rodadura actúa como un sustituto de éste. **La pista de rodadura está preensamblada en el retén del perno de accionamiento y no debe ser extraída bajo ninguna circunstancia.** Si se desmonta el cubo de rueda, la pista de rodadura (si está presente) generalmente se separa por si sola del retén radial del perno de accionamiento y tiene que ser extraída por separado del perno de accionamiento.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

febi

36073

38868

SWAG

10 93 6073

10 93 8868

IT

Attenzione: Modifica dell' anello di tenuta!

Il produttore ha provvisto l'anello di tenuta (3) di un collare rotante (2). Il fusello e il mozzo ruota anteriore (1) non sono coinvolti da questa modifica. Grazie all'ottimizzazione dell'anello di tenuta radiale non si rende più necessario sostituire il fusello se la superficie plana è leggermente danneggiata, poiché il collare rotante funge da sostituto per la superficie piana del fusello. **Il collare rotante è preassemblato nell'anello di tenuta radiale e non deve essere rimosso in nessun caso!** In caso il mozzo ruota venga smontato in genere il collare rotante (laddove presente) si stacca da solo dall'anello radiale e deve essere rimosso dal fusello.

PT

Atenção! Modificação do retentor da transmissão!

O retentor (3) foi fornecido com um anel rotativo (2) pelo fabricante. O veio da manga de eixo e o cubo da roda (1) não são afetados por esta modificação. Devido à otimização do retentor, não é mais necessário substituir a manga de eixo mesmo se a superfície de contacto apresentar alguma corrosão, pois o anel rotativo serve como um substituto para a superfície do veio da manga de eixo. **O anel rotativo é previamente aplicado no retentor do cubo e não deve ser removido em nenhuma circunstância.** Se o cubo da roda dianteira for desmontado, o anel rotativo (quando presente) geralmente desprende-se do retentor e deve ser removido do veio da manga de eixo separadamente.

NL

Opgelet: wijziging van de keerring!

De fabrikant heeft de keerring voorzien van een looptring. Deze wijziging heeft geen invloed op de fusée en de voorwielaan. Dankzij de optimalisatie van de keerring, moet bij lichte beschadiging van het looptvlak de fusée niet meer vervangen worden, aangezien de looptring als vervanging van de looptvlakken van de fusée dient. **De looptring is in de keerring voorgemonteerd en mag onder geen enkel beding verwijderd worden.** Als de voorwielaan wordt gedemonteerd zal de looptring (indien vorhanden) meestal vanzelf loskomen van de keerring; de looptring moet apart van de fusée worden verwijderd.

PL

Uwaga: Zmiany w pierścieniu uszczelniającym!

Producent dostarcza pierścień uszczelniający (3) wraz z bieżnią (2), nie ma to żadnego wpływu na piastę przedniego kola oraz na zwrotnicę. Poprzez optymalizację pierścienia uszczelniającego zwrotnica nie musi być już wymieniana przy lżejszych uszkodzeniach bieżni. Bieżnia (2) jako element wymienny pozwala na obniżenie kosztów napraw **Bieżnia jest zamontowana w uszczelniażcu i nie może być pod żadnym pozorem usuńięta!** Jeżeli przednia piasta jest zdemontowana, bieżnia (jeśli występuje) zwykle oddzielona od napędu pierścieniem uszczelniającym musi być usuwany z napędu oddzielnie.

RU

Внимание: изменение сальника ступицы!

Сальник ступицы (3) был дополнен со стороны производителя кольцом (2). При этом поворотный кулак и передняя ступица (1) остались без изменений. Из-за изменений сальника ступицы поворотный кулак при легких повреждениях рабочей поверхности теперь не должен быть заменен, так как теперь это добавочное кольцо служит рабочей поверхностью. **Кольцо уже предварительно смонтировано в сальник ступицы и ни при каких обстоятельствах его нельзя извлекать!** При демонтаже ступицы кольцо (в случае его наличия) в большинстве случаев остается на поворотном кулаке и должно быть дополнительно извлечено.

SR

Pažnja! Promena zapitivnog prstena na radikalne poluge!

Od strane proizvođača zapitivni prsten radikalne poluge (3) je opremljen rotirajućim prstenom (2). Ova promena ne utiče na upravljački zglob i prednju glavčinu (1). Zbog optimizacije zapitivnog prstena radikalne upravljačke poluge upravljački zglob se u slučaju lakoš oštećenja gazne površine ne mora zamjeniti, pošto rotirajući prsten služi kao zamena za radnu površinu upravljačkog zgloba. **Rotirajući prsen je unapred montiran u zapitivni prsten radikalne poluge i odatle se ni pod kojim uslovima ne može ukloniti!**

Ako se prednja glavčina točka demontira, rotirajući prsten (ukoliko postoji) se najčešće odvaja od zapitivnog prstena radikalne poluge i mora se posebno ukloniti sa upravljačkog zgloba.

TR

Dikkat! Aks keçesi modifikasiyonu!

Aks keçesi (3) üretici tarafından döndürme halkasıyla (2) beraber tedarik edilmektedir. Aks taşıyıcı mili ve ön tekerlek poryasında (1) herhangi bir değişiklik yoktur. Keçe üzerinde yapılan bu değişiklik sayesinde, artık dönen kısım üzerinde hafif hasar olmasa durumunda aks taşıyıcı milini değiştirmeye gerek kalmayacaktır. **Döndürme halkası, aks taşıyıcı keçesinden önce monte edilmesi ve hırçı şart altında sökülmeli**dir. Eğer ön tekerlek poryası sükünlümüşse, döndürme halkası genellikle kendiliğinden ayrılmış olur ve keçe aks taşıyıcı milinden çıkartılmalıdır.

AR

تبليغ! تعديل لمانع التسرب بمحور الادارة

لقد قام المصمم بتزويد مانع التسرب المعمود الشعاعي (3) مع الدورانية (2). لا يتغير محور الادارة وقبة المحطة الاسلامية (1) بهذا التحدي. نظرًا لتفعيل التصميم الأفضل لمانع التسرب لمحور الادارة، فلم يعد ضروريًا استبدال محور الادارة في حالة حدوث ثغرة طفيفه لسطح العمل حيث أن الجهة الدورانية تتمكن ب Kendil سطح العمل الخاص بمحور الادارة لعدم تفعيل المحطة الاسلامية مسبقاً في مانع التسرب بمحور الادارة ويجب عدم إزالتها تحت أي ظروف. في حالة تذبذب قبة المحطة الاسلامية الدورانية (أيضاً كانت موجودة) بصفة عامة من مانع تسرب محور الادارة الشعاعي ويتعين إزالتها من محور الادارة على حدة.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com