



LuK Service Info



LuK Part Nr: 332 0002 10 — 320 mm TDCA – 10 spline

Manufacturer: JOHN DEERE

Info: Flywheel Modification/
Schwungradänderung/
Modification du volant-moteur/
Modificar el Volante-motor/
Modifica volano

Model: 2040S, 2140, 2650, 2940, 3040 & 3140

Art.-Nr.: 332 0002 10



633 3175 10 = 133 0602 10 + 332 0002 10 + 500 0248 40 + 410 0024 40



Re-machine the flywheel inner recess to a diameter of 194 ± 0.2 mm and a depth of $2 \pm .25$ mm to avoid rivets contacting flywheel.



Rectifi que el hueco interior del volante motor con un diámetro de 194 ± 0.2 mm y una profundidad de 2 ± 0.25 mm, con el fin de evitar que entre en contacto con los remaches.



Die innere Eintiefung des Schwungrads muss auf einen Durchmesser von 194 ± 0.2 mm und eine Tiefe von 2 ± 0.25 mm bearbeitet werden, um zu verhindern, dass Nieten mit dem Schwungrad in Berührung kommen.




Rettifi care nuovamente la cavità interna del volano a un diametro di 194 ± 0.2 mm e una profondità di 2 ± 0.25 mm per evitare che i rivetti tocchino il volano.



Ré-usinez la cavité intérieure du volant-moteur de sorte à obtenir un diamètre de 194 ± 0.2 mm et une profondeur de 2 ± 0.25 mm pour éviter que les rivets ne touchent le volant-moteur.

Flywheel
Schwungrad
Volant-moteur
Volante-motor
Volano



- For accurate model information please see LuK catalogue
- Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog
- Pour plus d'information sur les applications veuillez vous référer au catalogue LuK
- Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK
- Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

You want more? We can help!

Phone: +44 (0) 1432 264 264

Fax: +44 (0) 1432 375 760

aftermarket.uk@schaeffler.com

www.repexpert.co.uk

SCHAEFFLER
REP>XPERT