



LuK Service Info



Part Nr. 330 0015 12 — 295mm TDCA – 10 spline

Model: CASE IH

Info: 330 0015 12 replaces/
ersetzt/remplace/sustituye a/
sostituisce 330 0015 10

Art.-Nr.: 330 0015 12



630 1090 09 = 230 0011 14 + 330 0015 12
630 1090 10 = 230 0011 14 + 330 0015 12 + 500 0398 00
 $+ 500 1292 40 + 410 0026 41$



The torsion damper of the new disc has a larger diameter than previous. The flywheel counterbore must be increased to a diameter of $170 \pm 0.5\text{mm}$ to a depth of $3 \pm 0.5\text{mm}$.



Der Durchmesser des Torsionsdämpfers der neuen Scheibe ist größer als bisher. Der Schwungrad-Topf muss auf einen Durchmesser $170 \pm 0.5\text{mm}$ und eine Tiefe von $3 \pm 0.5\text{mm}$ vergrößert werden.



L'amortisseur de torsion du nouveau disque a un diamètre plus important qu'avant. L'alésage du volant-moteur doit être augmenté de manière à


obtenir un diamètre de $170 \pm 0.5\text{mm}$ et une profondeur de $3 \pm 0.5\text{mm}$.



El amortiguador de torsión del nuevo disco tiene un diámetro mayor que el anterior. El ensanchamiento del volante motor debe ajustarse a un diámetro de $170 \pm 0.5\text{mm}$ y una profundidad de $3 \pm 0.5\text{mm}$.



Lo smorzatore torsionale del nuovo disco presenta un diametro più ampio rispetto al precedente. La svasatura del volano deve essere aumentata ad un diametro di $170 \pm 0.5\text{mm}$ e una profondità di $3 \pm 0.5\text{mm}$.



You want more? We can help!

Phone: +44 (0) 1432 264 264

Fax: +44 (0) 1432 375 760

aftermarket.uk@schaeffler.com

www.repxpert.co.uk