



LuK Service Info



Part Nr: 335 0193 10 — 350mm TDCA – 14 spline

Manufacturer: RENAULT

Model: 145-14 & 145-54 (R7942)

Art.-Nr.: 335 0193 10

Info:

Flywheel Modification/
Schwungradänderung/
Modification du volant-moteur/
Modificar el Volante-motor/
Modifica volano



635 3029 09 = 235 0016 10 [333 0023 11] + 335 0193 10

635 3029 10 = 235 0016 10 + 335 0193 10 + 500 0058 10 + 500 0059 10 + 410 0020 40



Re-machine the flywheel inner recess to a diameter of 209 ± 0.3 mm and a depth of 5 ± 0.5 mm to avoid rivets contacting flywheel.



Die innere Eintiefung des Schwungrads muss auf einen Durchmesser von 209 ± 0.3 mm und eine Tiefe von 5 ± 0.5 mm bearbeitet werden, um zu verhindern, dass Nieten mit dem Schwungrad in Berührung kommen.



Ré-usinez la cavité intérieure du volant-moteur de sorte à obtenir un diamètre de 209 ± 0.3 mm et une




profondeur de 5 ± 0.5 mm pour éviter que les rivets ne touchent le volant-moteur.



Rectifique el hueco interior del volante motor con un diámetro de 209 ± 0.3 mm y una profundidad de 5 ± 0.5 mm, con el fin de evitar que entre en contacto con los remaches.

Rettificare nuovamente la cavità interna del volano a un diametro di 209 ± 0.3 mm e una profondità di 5 ± 0.5 mm per evitare che i rivetti tocchino il volano.

Flywheel
Schwungrad
Volant-moteur
Volante-motor
Volano



- For accurate model information please see LuK catalogue
- Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog
- Pour plus d'information sur les applications veuillez vous référer au catalogue LuK
- Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK
- Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

You want more? We can help!

Phone: +44 (0) 1432 264 264

Fax: +44 (0) 1432 375 760

aftermarket.uk@schaeffler.com

www.repxpert.co.uk

SCHAEFFLER
REPXPERT