

# Biuletyn Techniczny

## TCK119 i TCK323 - Przeczytać przed instalacją

Prosimy sprawdzić, czy wymontowywana zębátka wału korbowego pasuje do zębátki z tego zestawu.

W przypadku zamontowania niewłaściwego koła zębatego na wale korbowym koło pasowe wału korbowego będzie niewspółosiowe, co uniemożliwi montaż paska (pasków) napędu pomocniczego.



**TCK119**  
Zębátka  
38mm



**TCK323**  
Zębátka  
33mm



Najlepsze: dostępność,  
wartość, jakość, serwis.

TB0033-PL