



SERVICEINFO

AIC Germany
Automotive Components

LENKRADSCHLOSS für VW

AIC Artikelnr.: 56270 / OE Vergleichsnr.: 1K0 905 851B

VW Lenkradschloss

Auslösen des Schloßes ohne Schließzylinder blockiert das Schloß endgültig

Ein übliches Vorgehen beim Austausch eines Lenkradschloßes für 1K0 905 851B führt zur Zerstörung des Ersatzteiles: Das probeweise Auslösen ohne Schließzylinder durch Eindringen der Schließmechanik (Abb. 1) führt konstruktionsbedingt dazu, dass der Schließriegel ausschnappt (Abb. 2) und das Lenkradschloß endgültig blockiert. Das Ersatzteil ist damit nicht mehr einsetzbar.




Abbildung 1




Abbildung 2



EINBAUHINWEIS

Wollen Sie das Schloß vor dem Einbau testen, setzen Sie unbedingt vorher einen Schließzylinder ein.



ACHTUNG

Das endgültige Sperren des Schloßes erfolgt konstruktionsbedingt und ist auch von AIC nicht wieder lösbar. Schloßer, die so blockiert sind, können nicht als Garantiefälle anerkannt werden. Bitte beachten Sie die Einbauhinweise des Fahrzeugherstellers.



BETRIFFT

Lenkradschloß für VW, Seat, Skoda & Audi
OE-Vergleichsnummer: 1K0 905 851B
AIC-Artikelnummer: 56270